



周至县消防救援大队

行政处罚决定书

周消行罚决字〔2023〕第 0037号

违法行为人（姓名、性别、年龄、出生日期、身份证件种类及号码、户籍所在地、现住址/单位名称、地址、法定代表人、统一社会信用代码）：周至县东味昇酒店，场所地址：周至县集贤镇楼观古镇，营业执照地址：周至县集贤镇赵代村仁义北街47号，经营者：范丽丽，统一社会信用代码：9261012

现查明 2023年10月24号，我大队监督员对位于（场所地址：周至县集贤镇楼观古镇，营业执照地址：周至县集贤镇赵代村仁义北街47号）的周至县东味昇酒店进行检查，发现你单位电气线路的敷设不符合规定（一层西侧厨房内东侧、面点房内东侧、北侧电气线路未穿管保护），违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款和《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）第8.2.2条之规定。我大队下发《责令限期改正通知书》（周消限字〔2023〕第0174号），责令你单位于2023年10月27号前改正，经到期复查，你单位电气线路的敷设不符合规定（一层西侧厨房内东侧、面点房内东侧、北侧电气线路未穿管保护）的违法行为仍未整改，以上事实有《消防监督检查记录》编号：〔2023〕第0985号、复查〔2023〕第1008号、《责令限期改正通知书》（周消限字〔2023〕第0174号）；刘有权和郑彦婷的询问笔录、执法记录仪视频及现场照片7张等证据证实。

根据《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定，现决定给予周至县东味昇酒店一层西侧厨房内东侧、面点房内东侧、北侧电气线路责令停止使用并对周至县东味昇酒店处罚款人民币伍仟元整的行政处罚。

执行方式和期限 1. 限你单位自收到本决定书之日起三日内对一层西侧厨房内东侧、面点房内东侧、北侧电气线路责令停止使用，逾期不执行停止使用决定的，强制执行。

2. 限你单位自收到本决定书之日起十五日内凭短信收到的缴款识别码登录陕西省政务服务网统一公共支付平台（银联、支付宝、微信）支付或通过柜台缴款、网上缴款、跨行转账模式、陕西省本级银联等方式缴纳罚款。

逾期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款的数额不超过罚款的数额。

如不服本决定，可以在收到本决定书之日起六十日内向 西安市周至县人民政府 或 西安市消防救援支队 申请行政复议或者在六个月内依法向 周至县人民法院 提起行政诉讼。

附： ／ 清单

试用水印

周至县消防救援大队
二〇二三年十月三十日

行政处罚决定书已向我宣告并送达。

被处罚人：

年 月 日

一式三份，被处罚人和执行单位各一份，一份附卷。